

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ПРИМАЛКИНСКОГО»  
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361016, Кабардино – Балкарская Республика  
Прохладненский район, с.Прималкинское  
ул.Кныш 150  
тел. 6-24-36  
primalka150@yandex.ru

ОГРН 1020701192830  
ИНН 0716001125

От « 24 » мая 2022 г.

Исх. № 753


Прокурору Прохладненского  
района советнику юстиции  
А.Ю.Хачемизову

На исх. № 16-84/Прдп 436-22 от 16.05.2022г.

Администрация МКОУ «СОШ с.Прималкинского» Прохладненского муниципального района доводит до Вашего сведения, что в ходе рассмотрения представления Прокуратуры Прохладненского района «Об устранении нарушений требований Федерального закона от 06.03.2006 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» было проведено оперативное совещание при директоре с участием представителя прокуратуры Прохладненского района, в ходе которого было выявлено:

- 1) Система, включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны не функционирует по причине разрядки аккумулятора из-за частого отключения электроэнергии (Копии журнала отключения электроэнергии и обращения прилагаются);
- 2) Ежеквартально проводится ТО автоматической пожарной сигнализации, вследствие которого неполадки исправлены (Копия приложения к Контракту № 2 от 03.03.2022г. по сервисному ТО системы пожарной сигнализации прилагается);
- 3) Проверка состояния огнезащитной обработки будет проводиться во время капитального ремонта школы в рамках федеральной программы;
- 4) Двери лестничных клеток, ведущих в общие коридоры, оборудованы приспособлениями для самозакрывания. На момент проверки доводчики были сняты в связи с подготовкой пункта ЕГЭ (перенос мебели из одного корпуса в другой);
- 5) Имеющийся пожарный щит не может быть полностью укомплектован пожарным инструментом (отсутствует топор), так как имеет свободный доступ. Во избежание угрозы жизни и здоровью учащихся пожарный инструмент (топор) находится у технического персонала в легкодоступном месте;

В СПДО МКОУ «СОШ с.Прималкинского»:



- 6) Система, включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, проверяется ответственными лицами по обслуживанию оборудования с 18.01. 2018г по 17.01.22г. ежемесячно с описанием выполненных работ и заключением о техническом состоянии оборудования (Журнал регистрации работ по ТО и ремонту объектового оборудования ПАК «Стрелец –Мониторинг прилагается);
- 7) На замену неисправной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выделены средства. Данная проблема будет устранена во время ремонтных работ до 01.09.2022г. (локально- сметный расчёт прилагается);
- 8) Для получения протокола проверки состояния огнезащитной обработки «пропитки», написана служебная записка для выделения лимитов и материальных затрат по данной проблеме (Служебная записка прилагается);
- 9) Знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы будут меняться вместе с пожарной автоматической сигнализацией во время ремонтных работ до 01.09.2022г. (локально - сметный расчёт прилагается);
- 10) Ковры и ковровые дорожки на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации в детском саду закреплены к полу на двусторонний скотч. (фото прилагается);
- 11) Двери запасных эвакуационных выходов в ясельном блоке оборудованы легко открывающимися запорами (фото прилагается);
- 12) Распределительная коробка на данный момент оборудована защитной крышкой. (фото прилагается);
- 13) Инженеру по ОТ и ТБ МКОУ «СОШ с.Прималкинского» Романчук О.Н. вынесено дисциплинарное взыскание за допущенные нарушения законодательства, формальное отношение к должностным обязанностям (Копия приказа прилагается);
- 14) Завхозу СПДО Сыщенко Н.А. вынесено дисциплинарное взыскание за допущенные нарушения законодательства, формальное отношение к должностным обязанностям (Копия приказа прилагается).



*И.В. Шкуратова*

Шкуратова И.В.